

2012年7月13日

各位

東燃ゼネラル石油株式会社

問合せ先:

EMG マーケティング合同会社 広報渉外部

TEL:03-6713-4400

### 堺工場における溶融硫黄の漏えいについて

2011年6月11日、定期修理中の東燃ゼネラル石油(本社:東京都港区)堺工場において、硫黄タンクの製品出荷配管にて約50トンの溶融硫黄が漏えいし、この事実が監督官庁へ報告されていないことが本日判明しました。

当社は、この事実を重く受け止め、本日、直ちに監督官庁にご報告するとともに社長を責任者とする調査委員会を立ち上げ、当該工場の関係者への聞き取りを含め、当該事象が発生した経緯と原因に関する調査を開始いたしました。

当社は安全を最優先に操業してまいりましたが、このような事態になり大変遺憾です。地域住民の方をはじめ関係者の方々に、ご迷惑とご不安をおかけし、心からお詫び申し上げます。

漏れ出した溶融硫黄はセ氏約100度以下になると固体になるため、周辺への環境被害や健康被害を及ぼす可能性はほとんど考えられませんが、当社としては、改めて工場内外の環境、ならびに協力会社を含めた従業員や周辺住民の方々への影響などについて、関連当局とも連携して確認してまいります。

以上